

(3) MGEキット

MGEキットは、各種ケーブルの
接続種別（直線、分岐、
可撓接続等）に適した材料
を接続種別毎にキット化
してあります。

この接続種別は、すべて記号化
してあります。


なお、記号の意味は下記の通り
です。

注：接続部に難燃熱収縮チューブ
を被覆して難燃化することもでき
ます。





■ キットの記号と意味－J R通信ケーブル（一般）

● 中間接続用（一般）






● 中間接続用（Aケーブル、接続金具付）



●分岐接続用キットの適用表

接続 種別	幹線ケーブル	分岐ケーブル	装置線輪
片 分 岐	U 9 0 1 0	U 9 0 1 0	
	U , X 9 0 2 0		
	U , X 9 0 3 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 2 0	
	U , X 9 0 5 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 3 0	
	U , X 9 1 0 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 3 0	
両 分 岐	U , X 9 2 0 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 5 0	
	U , X 9 0 3 0	U 9 0 1 0	
	U , X 9 0 5 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 2 0	
	U , X 9 1 0 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 3 0	
装 荷 片 分 岐	U , X 9 2 0 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 5 0	
	U , X 9 0 2 0	U 9 0 1 0	2 , 4 Q
	U , X 9 0 3 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 2 0	4 , 6 Q
	U , X 9 0 5 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 3 0	6 , 8 , 10 Q
	U , X 9 1 0 0	U 9 0 1 0 ~ U 9 0 3 0	6 , 8 , 10 Q

●接 続 部 仕 上 り 形 状



注 D、Lの寸法は各MGEキット表の仕上り寸法〔D(φ)×L〕を参照して下さい。

通信ケーブル用（一般）

■ A形ケーブル

● A形ケーブル 直線、分岐、直線・装荷、分岐・装荷

（単位：mm）

品 名	種 別	適 用 ケ ー ブ ル	仕上り寸法（D×L）
M G E キ ャ ッ ト 〔 A 形 ケーブル 中 間 接 続 用 〕	A 9 0 1 0 - S	U 6 0 1 0 - A U 9 0 1 0 - A （直）	60 × 700
	A 9 0 2 0 - S	U 6 0 2 0 - A UP, X 9 0 2 0 - A （直）	80 × 750
	A 9 0 3 0 - S	U 6 0 3 0 - A UP, X 9 0 3 0 - A （直）	80 × 750
	A 9 0 5 0 - S	U 6 0 5 0 - A UP, X 9 0 5 0 - A （直）	105 × 750
	A 9 1 0 0 - S	U 6 1 0 0 - A UP, X 9 1 0 0 - A （直）	120 × 750
	A 9 2 0 0 - S	U 6 2 0 0 - A UP, X 9 2 0 0 - A （直）	120 × 750
	A 9 0 1 0 - B ₁	U 9 0 1 0 - A （片分）	80 × 700
	A 9 0 2 0 - B ₁	UP, X 9 0 2 0 - A （片分）	80 × 750
	A 9 0 3 0 - B ₁	UP, X 9 0 3 0 - A （片分）	105 × 750
	A 9 0 5 0 - B ₁	UP, X 9 0 5 0 - A （片分）	120 × 750
	A 9 1 0 0 - B ₁	UP, X 9 1 0 0 - A （片分）	145 × 750
	A 9 2 0 0 - B ₁	UP, X 9 2 0 0 - A （片分）	145 × 950
	A 9 0 2 0 - B ₂	UP, X 9 0 2 0 - A （両分）	80 × 700
	A 9 0 3 0 - B ₂	UP, X 9 0 3 0 - A （両分）	105 × 750
	A 9 0 5 0 - B ₂	UP, X 9 0 5 0 - A （両分）	120 × 750
	A 9 1 0 0 - B ₂	UP, X 9 1 0 0 - A （両分）	145 × 750
	A 9 2 0 0 - B ₂	UP, X 9 2 0 0 - A （両分）	145 × 950
	A 9 0 2 0 - S L ₄	UP, X 9 0 2 0 - A （直, 装荷）	105 × 950
	A 9 0 3 0 - S L ₆	UP, X 9 0 3 0 - A （直, 装荷）	120 × 1050
	A 9 0 5 0 - S L ₁₀	UP, X 9 0 5 0 - A （直, 装荷）	120 × 1150
	A 9 0 5 0 - S L ₂₀	UP, X 9 0 5 0 - A （直, 装荷）	170 × 1150
	A 9 1 0 0 - S L ₁₀	UP, X 9 1 0 0 - A （直, 装荷）	145 × 1150
	A 9 1 0 0 - S L ₂₀	UP, X 9 1 0 0 - A （直, 装荷）	170 × 1150
	A 9 2 0 0 - S L ₁₀	UP, X 9 2 0 0 - A （直, 装荷）	145 × 1150
	A 9 2 0 0 - S L ₂₀	UP, X 9 2 0 0 - A （直, 装荷）	170 × 1150
	A 9 0 2 0 - B ₁ L ₄	UP, X 9 0 2 0 - A （片分, 装荷）	105 × 950
	A 9 0 3 0 - B ₁ L ₆	UP, X 9 0 3 0 - A （片分, 装荷）	120 × 1050
	A 9 0 5 0 - B ₁ L ₁₀	UP, X 9 0 5 0 - A （片分, 装荷）	120 × 1150
	A 9 1 0 0 - B ₁ L ₁₀	UP, X 9 1 0 0 - A （片分, 装荷）	145 × 1150
	A 9 2 0 0 - B ₁ L ₁₀	UP, X 9 2 0 0 - A （片分, 装荷）	145 × 1150
	A 9 2 0 0 - B ₁ L ₂₀	UP, X 9 2 0 0 - A （片分, 装荷）	170 × 1150

品 名	種 別	適 用 ケ ー ブ ル	仕上り寸法（D×L）
M G E キ ャ ッ ト A 形 ケーブル 接続金具付 中間接続用	A 9 0 1 0 - S (T)	U 6 0 1 0 - A U 9 0 1 0 - A (直)	80 × 750
	A 9 0 2 0 - S (T)	U 6 0 2 0 - A UP, X 9 0 2 0 - A (直)	105 × 800
	A 9 0 3 0 - S (T)	U 6 0 3 0 - A UP, X 9 0 3 0 - A (直)	105 × 800
	A 9 0 5 0 - S (T)	U 6 0 5 0 - A UP, X 9 0 5 0 - A (直)	105 × 800
	A 9 1 0 0 - S (T)	U 6 1 0 0 - A UP, X 9 1 0 0 - A (直)	120 × 800
	A 9 2 0 0 - S (T)	U 6 2 0 0 - A UP, X 9 2 0 0 - A (直)	145 × 900
	A 9 0 2 0 - B ₁ (T)	UP, X 9 0 2 0 - A (片分)	120 × 800
	A 9 0 3 0 - B ₁ (T)	UP, X 9 0 3 0 - A (片分)	120 × 800
	A 9 0 5 0 - B ₁ (T)	UP, X 9 0 5 0 - A (片分)	145 × 800
	A 9 1 0 0 - B ₁ (T)	UP, X 9 1 0 0 - A (片分)	145 × 800
	A 9 2 0 0 - B ₁ (T)	UP, X 9 2 0 0 - A (片分)	170 × 1000
	A 9 0 5 0 - B ₂ (T)	UP, X 9 0 5 0 - A (両分)	145 × 800
	A 9 1 0 0 - B ₂ (T)	UP, X 9 1 0 0 - A (両分)	145 × 800
	A 9 2 0 0 - B ₂ (T)	UP, X 9 2 0 0 - A (両分)	170 × 1000
	A 9 0 1 0 - S L ₂ (T)	UP, X 9 0 1 0 - A (直, 装荷)	105 × 1050
	A 9 0 2 0 - S L ₄ (T)	UP, X 9 0 2 0 - A (直, 装荷)	105 × 1050
	A 9 0 3 0 - S L ₆ (T)	UP, X 9 0 3 0 - A (直, 装荷)	105 × 1050
	A 9 0 5 0 - S L ₁₀ (T)	UP, X 9 0 5 0 - A (直, 装荷)	120 × 1100
	A 9 1 0 0 - S L ₁₀ (T)	UP, X 9 1 0 0 - A (直, 装荷)	145 × 1100
	A 9 0 2 0 - B ₁ L ₄ (T)	UP, X 9 0 2 0 - A (片分, 装荷)	120 × 950
	A 9 0 3 0 - B ₁ L ₆ (T)	UP, X 9 0 3 0 - A (片分, 装荷)	120 × 1050
	A 9 0 5 0 - B ₁ L ₁₀ (T)	UP, X 9 0 5 0 - A (片分, 装荷)	145 × 1100
	A 9 1 0 0 - B ₁ L ₁₀ (T)	UP, X 9 1 0 0 - A (片分, 装荷)	145 × 1100
	A 9 1 0 0 - B ₁ L ₂₀ (T)	UP, X 9 1 0 0 - A (片分, 装荷)	170 × 1100
	A 9 1 0 0 - B ₂ L ₁₀ (T)	UP, X 9 1 0 0 - A (両分, 装荷)	145 × 1100


注 キット内にはRCコネクタ、糸プラスタン半田、アルミハンダ、装荷線輪、装荷線輪支持金具は含んでおりません別途準備して下さい。

● A形ケーブル 可撓

M G E キ ャ ッ ト 〔 A 形 ケーブル 可 撓 接 続 用 〕	A 6 0 1 0 - F	U 6 0 1 0 - A	25 × 350
	A 6 0 2 0 - F	U 6 0 2 0 - A	35 × 350
	A 6 0 3 0 - F	U 6 0 3 0 - A	40 × 350
	A 6 0 5 0 - F	U 6 0 5 0 - A	40 × 350
	A 6 1 0 0 - F	U 6 1 0 0 - A	55 × 400
	A 6 2 0 0 - F	U 6 2 0 0 - A	75 × 400
	A 9 0 1 0 - F	U 9 0 1 0 - A	25 × 350
	A 9 0 2 0 - F	UP , X 9 0 2 0 - A	35 × 350
	A 9 0 3 0 - F	UP , X 9 0 3 0 - A	40 × 350
	A 9 0 5 0 - F	UP , X 9 0 5 0 - A	55 × 400
	A 9 1 0 0 - F	UP , X 9 1 0 0 - A	75 × 400
	A 9 2 0 0 - F	UP , X 9 2 0 0 - A	97 × 400

- 注 1. 可撓接続用キットは心線接続管をしない工法に使用します。
 2. 心線接続管を行う場合は、別途ご相談下さい。
 3. ※の寸法は図 可撓MGEスリーブ (38頁)を参照して下さい。
 4. A形ケーブルは、外部シース及び銅帯を除去し、内部シース上に、可撓用 MGEスリーブを取り付ける
 5. dは、可撓MGEスリーブの内径を示す

※ 可撓接続に使用していたスペーサテープは、作業中の環境により空気中の湿気を吸収し、注入した湿和物と反応し、湿和物が可撓スリーブより溢れ出る事例が有る為、使用を中止しています。



可撓接続

■ C形ケーブル

● C形ケーブル 直線・分岐、直線・装荷、分岐・装荷

(単位:mm)

品 名	種 別	適 用 ケー ブ ル	仕 上 り 寸 法 (D×L)
M G E キ ャ ッ ト 〔 C 形 ケーブル 中 間 接 続 用 〕	C 9 0 1 0 - S	U 6 0 1 0 - C, L C U 9 0 1 0 - C, L C (直)	60 × 700
	C 9 0 2 0 - S	U 6 0 2 0 - C, L C UP, X 9 0 2 0 - C, L C (直)	80 × 750
	C 9 0 3 0 - S	U 6 0 3 0 - C, L C UP, X 9 0 3 0 - C, L C (直)	80 × 750
	C 9 0 5 0 - S	U 6 0 5 0 - C, L C UP, X 9 0 5 0 - C, L C (直)	105 × 750
	C 9 1 0 0 - S	U 6 1 0 0 - C, L C UP, X 9 1 0 0 - C, L C (直)	120 × 750
	C 9 2 0 0 - S	U 6 2 0 0 - C, L C UP, X 9 2 0 0 - C, L C (直)	120 × 950
	C 9 0 1 0 - B 1	U 9 0 1 0 - C, L C (片分)	80 × 750
	C 9 0 2 0 - B 1	UP, X 9 0 2 0 - C, L C (片分)	80 × 750

(単位 : mm)

品 名	種 別	適 用 ケ ー ブ ル		仕上り寸法(D×L)
M G E キ ャ ッ ト 〔 C 形 ケーブル 中 間 接 続 用 〕	C 9 0 3 0 - B ₁	UP , X 9 0 3 0 - C , LC	(片分)	105 × 750
	C 9 0 5 0 - B ₁	UP , X 9 0 5 0 - C , LC	(片分)	120 × 750
	C 9 1 0 0 - B ₁	UP , X 9 1 0 0 - C , LC	(片分)	145 × 750
	C 9 2 0 0 - B ₁	UP , X 9 2 0 0 - C , LC	(片分)	145 × 950
	C 9 0 2 0 - B ₂	UP , X 9 0 2 0 - C , LC	(両分)	80 × 750
	C 9 0 3 0 - B ₂	UP , X 9 0 3 0 - C , LC	(両分)	105 × 750
	C 9 0 5 0 - B ₂	UP , X 9 0 5 0 - C , LC	(両分)	120 × 750
	C 9 1 0 0 - B ₂	UP , X 9 1 0 0 - C , LC	(両分)	145 × 750
	C 9 2 0 0 - B ₂	UP , X 9 2 0 0 - C , LC	(両分)	145 × 950
	C 9 0 2 0 - S L ₄	UP , X 9 0 2 0 - C , LC (直, 装荷)		105 × 950
	C 9 0 3 0 - S L ₆	UP , X 9 0 3 0 - C , LC (直, 装荷)		120 × 1050
	C 9 0 5 0 - S L ₁₀	UP , X 9 0 5 0 - C , LC (直, 装荷)		120 × 1150
	C 9 0 5 0 - S L ₂₀	UP , X 9 0 5 0 - C , LC (直, 装荷)		170 × 1150
	C 9 1 0 0 - S L ₁₀	UP , X 9 1 0 0 - C , LC (直, 装荷)		145 × 1150
	C 9 1 0 0 - S L ₂₀	UP , X 9 1 0 0 - C , LC (直, 装荷)		170 × 1150
	C 9 2 0 0 - S L ₁₀	UP , X 9 2 0 0 - C , LC (直, 装荷)		145 × 1150
	C 9 2 0 0 - S L ₂₀	UP , X 9 2 0 0 - C , LC (直, 装荷)		170 × 1150
	C 9 0 2 0 - B ₁ L ₄	UP , X 9 0 2 0 - C , LC (片分, 装荷)		105 × 1050
	C 9 0 3 0 - B ₁ L ₆	UP , X 9 0 3 0 - C , LC (片分, 装荷)		120 × 1050
	C 9 0 5 0 - B ₁ L ₁₀	UP , X 9 0 5 0 - C , LC (片分, 装荷)		120 × 1150
	C 9 1 0 0 - B ₁ L ₁₀	UP , X 9 1 0 0 - C , LC (片分, 装荷)		145 × 1150
	C 9 2 0 0 - B ₁ L ₁₀	UP , X 9 2 0 0 - C , LC (片分, 装荷)		145 × 1150
	C 9 2 0 0 - B ₁ L ₂₀	UP , X 9 2 0 0 - C , LC (片分, 装荷)		170 × 1150

注 キット内にはRCコネクタ、糸プラスチック半田、アルミ半田、装荷線輪は含んでおりません。別途準備して下さい。

● C形(LC)ケーブル 可撓

品 名	種 別	適 用 ケーブル	仕上り寸法 (d※×L)
M G E キット 〔C形ケーブル 可撓接続用〕	C6010-F	U6010-LC	25 × 350
	C6020-F	U6020-LC	35 × 350
	C6030-F	U6030-LC	40 × 350
	C6050-F	U6050-LC	40 × 350
	C6100-F	U6100-LC	55 × 400
	C6200-F	U6200-LC	75 × 400
	C9010-F	U9010-LC	25 × 350
	C9020-F	UP, X9020-LC	35 × 350
	C9030-F	UP, X9030-LC	40 × 350
	C9050-F	UP, X9050-LC	55 × 400
	C9100-F	UP, X9100-LC	75 × 400
	C9200-F	UP, X9200-LC	97 × 400

注: C形ケーブルは、コルゲートを除去し、内部シースを使う


※印は可撓MGEスリーブの内径(mm)

● A形(CA)ケーブル 可撓


品 名	種 別	適 用 ケーブル	仕上り寸法 (d※×L)
M G E キット 〔A形ケーブル 可撓接続用〕	CA9010-F	U9010-CA	25 × 350
	CA9020-F	U, X9020-CA	35 × 350
	CA9030-F	U, X9030-CA	40 × 350
	CA9050-F	U, X9050-CA	55 × 400
	CA9100-F	U, X9100-CA	75 × 400
	CA9200-F	U, X9200-CA	97 × 400

注: A形ケーブルは、外部シース及び鉄テープ又は鋼帯を除去し、内部シースを使う ※印は可撓MGEスリーブの内径(mm)

可撓接続図



A形(CA)ケーブル可撓 接続詳細図



- 注 1. 可撓接続用キットは、心線接続替をしない工法に適用します
 2. 心線接続替を行う場合は、別途ご相談下さい
 3. ※の寸法は、可撓MGEスリーブ38頁の図を参照下さい。


	サスボンンド線本数	アルミ圧着部
20P・30P	2	180° 間隔2カ所
50P以上	3	120° 間隔3ヶ所

● HS形ケーブル 可撓

品 名	種 別	適 用 ケ ー ブ ル	仕上り寸法 (d※×L)
MGE キット (HSケーブル 可撓接続用)	HS 9 0 1 0 - F	U 9 0 1 0 - HS	25 × 350
	HS 9 0 2 0 - F	UP, X 9 0 2 0 - HS	35 × 350
	HS 9 0 3 0 - F	UP, X 9 0 3 0 - HS	40 × 350
	HS 9 0 5 0 - F	UP, X 9 0 5 0 - HS	55 × 400
	HS 9 1 0 0 - F	UP, X 9 1 0 0 - HS	75 × 400
	HS 9 2 0 0 - F	UP, X 9 2 0 0 - HS	97 × 400

注: ※印は可撓MGEスリーブの内径(mm)

HS形ケーブル可撓 接続詳細図



■ B形ケーブル

● B型ケーブル 直線、分岐、直線・装荷、分岐・装荷

(単位 : mm)

品 名	種 別	適 用 ケ ー ブ ル	仕上り寸法(D×L)
M G E キ ャ ッ ト 〔 B 形 ケーブル 中 間 接 続 用 〕	B 9 0 1 0 - S	U 6 0 1 0 - B, LB U 9 0 1 0 - B, LB	(直) 40 × 600
	B 9 0 2 0 - S	U 6 0 2 0 - B, LB UP, X 9 0 2 0 - B, LB	(直) 45 × 600
	B 9 0 3 0 - S	U 6 0 3 0 - B, LB UP, X 9 0 3 0 - B, LB	(直) 60 × 500
	B 9 0 5 0 - S	U 6 0 5 0 - B, LB UP, X 9 0 5 0 - B, LB	(直) 80 × 500
	B 9 1 0 0 - S	U 6 1 0 0 - B, LB UP, X 9 1 0 0 - B, LB	(直) 105 × 500
	B 9 2 0 0 - S	U 6 2 0 0 - B, LB UP, X 9 2 0 0 - B, LB	(直) 105 × 700
	B 9 0 2 0 - B ₁	U 9 0 2 0 - B, LB	(片分) 60 × 550
	B 9 0 3 0 - B ₁	UP, X 9 0 3 0 - B, LB	(片分) 60 × 550
	B 9 0 5 0 - B ₁	UP, X 9 0 5 0 - B, LB	(片分) 105 × 500
	B 9 1 0 0 - B ₁	UP, X 9 1 0 0 - B, LB	(片分) 105 × 500
	B 9 2 0 0 - B ₁	UP, X 9 2 0 0 - B, LB	(片分) 105 × 700
	B 9 0 2 0 - B ₂	UP, X 9 0 2 0 - B, LB	(両分) 60 × 550
	B 9 0 3 0 - B ₂	UP, X 9 0 3 0 - B, LB	(両分) 60 × 550
	B 9 0 5 0 - B ₂	UP, X 9 0 5 0 - B, LB	(両分) 80 × 500
	B 9 1 0 0 - B ₂	UP, X 9 1 0 0 - B, LB	(両分) 105 × 500
	B 9 2 0 0 - B ₂	UP, X 9 2 0 0 - B, LB	(両分) 105 × 700
	B 9 0 2 0 - S L ₄	UP, X 9 0 2 0 - B, LB	(直, 装荷) 60 × 700
	B 9 0 3 0 - S L ₆	UP, X 9 0 3 0 - B, LB	(直, 装荷) 80 × 800
	B 9 0 5 0 - S L ₁₀	UP, X 9 0 5 0 - B, LB	(直, 装荷) 105 × 900
	B 9 0 5 0 - S L ₂₀	UP, X 9 0 5 0 - B, LB	(直, 装荷) 120 × 900
	B 9 1 0 0 - S L ₁₀	UP, X 9 1 0 0 - B, LB	(直, 装荷) 105 × 900
	B 9 1 0 0 - S L ₂₀	UP, X 9 1 0 0 - B, LB	(直, 装荷) 145 × 900
	B 9 2 0 0 - S L ₁₀	UP, X 9 2 0 0 - B, LB	(直, 装荷) 120 × 900
	B 9 2 0 0 - S L ₂₀	UP, X 9 2 0 0 - B, LB	(直, 装荷) 145 × 900
	B 9 0 2 0 - B ₁ L ₄	UP, X 9 0 2 0 - B, LB	(片分, 装荷) 80 × 800
	B 9 0 3 0 - B ₁ L ₆	UP, X 9 0 3 0 - B, LB	(片分, 装荷) 80 × 900
	B 9 0 5 0 - B ₁ L ₁₀	UP, X 9 0 5 0 - B, LB	(片分, 装荷) 105 × 1000
	B 9 1 0 0 - B ₁ L ₁₀	UP, X 9 1 0 0 - B, LB	(片分, 装荷) 105 × 1000
	B 9 2 0 0 - B ₁ L ₁₀	UP, X 9 2 0 0 - B, LB	(片分, 装荷) 120 × 1000

注 1. キット内にはRCコネクタ、装荷線輪、装荷線輪支持金具は含んでおりません。別途準備して下さい。

2. HSケーブルの場合は、SUSボンド線を別途準備して下さい。

品 名	種 別	適 用 ケ ー ブ ル	仕上り寸法 (d×L)
M G E キ ャ ッ ト 〔 B 形 ケーブル 可 撓 接 続 用 〕	B 6 0 1 0 - F	U 6 0 1 0 - B, LB	25 × 350
	B 6 0 2 0 - F	U 6 0 2 0 - B, LB	25 × 350
	B 6 0 3 0 - F	U 6 0 3 0 - B, LB	35 × 350
	B 6 0 5 0 - F	U 6 0 5 0 - B, LB	40 × 350
	B 6 1 0 0 - F	U 6 1 0 0 - B, LB	54 × 400
	B 6 2 0 0 - F	U 6 2 0 0 - B, LB	74 × 400
	B 9 0 1 0 - F	U 9 0 1 0 - B, LB	25 × 350
	B 9 0 2 0 - F	UP, X 9 0 2 0 - B, LB	32 × 350
	B 9 0 3 0 - F	UP, X 9 0 3 0 - B, LB	40 × 350
	B 9 0 5 0 - F	UP, X 9 0 5 0 - B, LB	54 × 400
	B 9 1 0 0 - F	UP, X 9 1 0 0 - B, LB	74 × 400
	B 9 2 0 0 - F	UP, X 9 2 0 0 - B, LB	97 × 400

- 注 1. 可撓接続キットは心線接続替をしない工法に使用します。
 2. 心線接続替を行う場合は、下記の表を参考にするか、又は別途ご相談下さい。

可とう接続、心線接続替に対する可とうMGEスリーブの選定

ケーブル種別	接続替なし	10対接続替	20対接続替	30対接続替	40対接続替	50対接続替
U9002	2号×250	2号×250				
U9006	2号×250	3号×350				
UP・X9010	3号×350	4号×350				
UP・X9020	4号×350	6号×350	6号×350			
UP・X9030	6号×350	6号×350	7号×400	7号×400		
UP・X9050	7号×400	7号×400	7号×400	7号×400	9号×400	9号×400
UP・X9100	9号×400	9号×400	9号×400	9号×400	9号×400	9号×400
UP・X9200	11号×400	11号×400	11号×400	11号×400	11号×400	11号×401


※ 可撓接続キットのスリーブ選択でLC、HS、A、CAのケーブルもこの表を参考にしてください。

※ 接続替えはWVO1. 25SQを0. 9mm心線で振り接続を行い、短尺PEスリーブ4×50を被せる方法とします。
 1段～3又は4段に均等に振り分けて接続した場合を想定しています。

LCX ケーブル直接接続用キット

このキットは、漏えい同軸ケーブル(LCX) 相互を直接接続する工法に使用します。
接続部の仕上り寸法・質量はケーブル本体と同程度になり、振動等の影響が少なく、安定した接続部が得られます。

品名	適用ケーブル	備考
LCX用 直接接続 キット	LCX 用 (A - A)	(A - A) : 中心導体はアルミ
	LCX 用 (Cu - Cu)	(Cu - Cu) : 中心導体は銅
	LCX 用 (A - Cu)	(A - Cu) : 異種接続用



LCX直接接続キット

■ 部品名称

- ①中心導体接続子 ②スクリュー形スペーサ ③筒形スペーサ
④MGEスリーブ(内スリーブ)⑤MGEスリーブ(外スリーブ) ⑥粘着アルミテープ
⑦熱収縮チューブ ⑧粘着ビニルテープ ⑨自己融着テープ⑩PEパウダ ⑪防塵キャップ
⑫アルミハンダ

注;WコルデルLCXの場合は、②は不要、③にWコルデル用割リングを挿入する。